LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULO

Vistoria Por fotos · 11/11/2026

IDENTIFICAÇÃO DO BEM

Veículo:	Chevrolet Prisma Maxx
Placa:	NHG9F51
Renavam:	00936783850
Chassi:	9BGRM69808G167435
Tipo:	Carro
Ano fab./modelo:	2007 / 2008
Combustível / cor:	Álcool/Gasolina / Prata
Hodômetro:	205.581 km rodados
Categoria do leilão:	Judicial
Vistoriador:	Arthur Leon

CHECKLIST TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

- Placa e lacre: Ruim — Marcas e amassados
- Chassi (gravação e conferência): não avaliado — Não Avaliado
- CRLV: Não há
- Número do motor: não avaliado — Não Avaliado

LATARIA E ESTRUTURA

- Capô: Ruim — Marca de desgaste na pintura
- Para-choque dianteiro: Ruim — Danificado
- Grade dianteira: Ruim — Danificado
- Para-lama dianteiro direito: Regular
- Porta dianteira direita: Regular
- Porta traseira direita: Regular
- Para-lama traseiro direito: Regular
- Para-choque traseiro: Ruim — Riscos, desgaste na pintura e amassados
- Tampa do porta-malas / tampa traseira: Ruim — Amassada
- Para-lama traseiro esquerdo: Regular
- Porta traseira esquerda: Regular
- Porta dianteira esquerda: Regular
- Para-lama dianteiro esquerdo: Regular
- Teto: Regular
- Colunas e assoalho: Não avaliado
- Pintura geral: Ruim
- Sinais de batida ou sinistro: Ruim

ILUMINAÇÃO, VIDROS E ESPELHOS

- Farol dianteiro esquerdo: Não avaliado
- Farol dianteiro direito: Não avaliado
- Para-brisa: Não avaliado
- Retrovisor direito: Ruim — Faltando tampa

• Retrovisor esquerdo: Regular
• Setas e pisca-alerta: Não avaliado
• Vidros laterais: Regular
• Lanterna traseira esquerda: Não avaliado
• Lanterna traseira direita: Não avaliado
• Luz de freio / terceira luz: Não avaliado
• Vidro traseiro: Regular
• Luz de placa: Não avaliado

MOTOR, CÂMBIO E MECÂNICA

• Funcionamento do motor: Não avaliado
• Vazamentos: Não avaliado
• Câmbio e embreagem: Não avaliado
• Suspensão: Não avaliado
• Freios: Não avaliado
• Direção: Não avaliado
• Sistema de arrefecimento: Não avaliado
• Escapamento: Não avaliado
• Correias e correia dentada: Não avaliado

PNEUS E RODAS

• Pneu dianteiro esquerdo: Não avaliado
• Pneu traseiro esquerdo: Não avaliado
• Pneu dianteiro direito: Não avaliado
• Pneu traseiro direito: Não avaliado
• Rodas e calotas: Não avaliado

INTERIOR E ELÉTRICA

• Bancos e forrações: Não avaliado
• Painel e instrumentos: Não avaliado
• Ar-condicionado / ventilação: Não avaliado
• Vidros e travas elétricas: Não avaliado
• Buzina: Não avaliado
• Bateria e parte elétrica: Não avaliado
• Iluminação interna e do painel: Não avaliado

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

• Macaco: Não avaliado
• Chave de rodas: Não avaliado
• Estepe (pneu e roda): Não avaliado
• Triângulo de sinalização: Não avaliado
• Extintor de incêndio (quando exigido): Não avaliado

ACESSÓRIOS E ADICIONAIS

• Manual do proprietário: Não avaliado
• Chave reserva: Não avaliado
• Chave com controle de alarme: Não avaliado
• Rádio / central multimídia: Não avaliado

• Tapetes e acabamentos: Não avaliado

AVARIAS, FUNCIONAMENTO E DOCUMENTAÇÃO

Avarias: Marcas de desgaste e amassados, riscos e danos à pintura.

PARECER TÉCNICO

LAUDO DE VISTORIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO E DO BEM
Veículo: Chevrolet Prisma Maxx. Placa: NHG9F51. Renavam: 00936783850. Chassi: 9BGRM69808G167435. Hodômetro: 205.581 km. Combustível: Álcool/Gasolina.

2. METODOLOGIA DA VISTORIA
A presente vistoria foi realizada de forma técnica, por meio da análise de fotos enviadas pelo comitente/depositário, sem a realização de testes dinâmicos, verificação mecânica profunda ou análise de sistemas internos, restringindo-se à avaliação visual do estado aparente do bem.

3. ANÁLISE DOS ITENS
Quanto à identificação e documentação, o veículo apresenta problemas na placa e lacre, que exibem marcas e amassados; não foi apresentado CRLV. Em relação à lataria e estrutura, apresentam-se em estado regular: para-lama dianteiro direito, porta dianteira direita, porta traseira direita, para-lama traseiro direito, para-lama traseiro esquerdo, porta traseira esquerda, porta dianteira esquerda, para-lama dianteiro esquerdo e teto. No que tange aos itens de iluminação, vidros e espelhos, apresentam-se em estado regular: retrovisor esquerdo, vidros laterais e vidro traseiro.

4. AVARIAS E ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Foram identificados 9 itens em estado ruim, necessitando de reparos: placa e lacre (marcas e amassados), capô (marca de desgaste na pintura), para-choque dianteiro (danificado), grade dianteira (danificada), para-choque traseiro (riscos, desgaste na pintura e amassados), tampa do porta-malas (amassada), pintura geral (desgaste), sinais de batida ou sinistro, e retrovisor direito (faltando a tampa). O veículo apresenta marcas de desgaste, amassados, riscos e danos à pintura. Os demais itens não foram avaliados.

5. CONCLUSÃO TÉCNICA
O veículo encontra-se com avarias estruturais e estéticas conforme detalhado nos itens apontados como ruins, sendo indispensável a realização de reparos. O bem é vendido no estado em que se encontra, sem garantia de funcionamento ou de integridade, sendo ônus do arrematante a conferência, regularização documental e reparos necessários.

6. ENCERRAMENTO
Local: Não informado.
Data: 11/11/2026.
Assinatura: Arthur Leon (Vistoriador).

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Vistoriador: Arthur Leon

Responsável pela entrega do veículo (se houver)

Leiloeiro Oficial: Leonardo Vieira Amaral